

## バス停標柱(平和台通りバス停)の折損について

2026年6月7日(日)5時13分頃、福岡市中央区大手門において、バス停の標柱(※)が折損する事象が発生しました。

詳細は下記のとおりです。

※標柱：バスの時刻表・運賃表・路線図などを掲出しているもの

### 1. 発生日時

2026年6月7日(日)5時13分頃

### 2. 発生場所

平和台通りバス停(天神方面 住所：福岡市中央区大手門2-1)

### 3. 概況

当該バス停の根元部分が腐食・折損し、車道側にバス停の標柱が倒れたものです。なお、路線バスの運行に支障はございません。

### 4. 折損物の概要

#### ①標柱本体

- ・サイズ：高さ 約210 cm×幅 約70 cm×厚み 約8 cm
- ・材質：鉄製

#### ②行燈部分(標柱上部の停留所名が記載されている部分)

- ・サイズ：高さ 約24 cm×幅 約60 cm×厚み 約4.1 cm
- ・材質：プラスチック

総重量：約45 kg

### 5. 被害状況

本件による人的・物的被害はございません。

### 6. 対応状況

- ・折損したバス停は撤去を行い、代替のバス停標柱を設置しています。
- ・今後、同様の事案が発生する可能性のあるバス停がないか、点検を行う予定です。

以上